

曲靖市迎接中央生态环境保护督察 简报（专刊）

第 20 期

曲靖市迎接中央生态环境保护督察工作领导小组

2021 年 4 月 20 日

边督边改专项督查情况

（4 月 20 日）

一、基本情况

（一）当天专项督查情况

5 个专项督查组共现场督查应整改问题 41 件，其中，督查办理中央生态环境保护督察组交办群众信访投诉问题 12 件（马龙区 1 件、经开区 2 件、宣威市 2 件、会泽县 1 件、陆良县 1 件、麒麟区 1 件、沾益区 4 件）；督查全市生态环境大排查移交

整改问题 29 件（马龙区 1 件、经开区 6 件、宣威市 1 件、会泽县 2 件、罗平县 5 件、陆良县 3 件、麒麟区 5 件、沾益区 6 件）。督查组督查发现并向县（市、区）和曲靖经开区移交问题 3 件（麒麟区 1 件、陆良县 1 件、马龙区 1 件）。

（二）累计专项督查情况

截至 4 月 20 日，5 个专项督查组共现场督查整改问题 376 件，其中，督查办理中央生态环境保护督察组交办群众信访投诉问题 122 件；督查全市生态环境大排查移交整改问题 252 件；延伸督查关联问题 2 件。督查组督查发现并向县（市、区）和曲靖经开区移交问题 107 件。

二、存在问题

（一）部分企业旧问题未整改，新问题增加。如云南益吉环保再生资源利用有限公司对移交的“未按环评要求对大气污染进行监测”问题未完成整改，现场督查又发现新的问题隐患：一是企业无处理设施接收餐厨垃圾（报表反映日均约 5 吨）简易露天贮存，现场有较大异味；二是调节池渗滤液存量较大，雨季存在外溢风险，渗滤液处理设施运行不正常，处理后污水有不达标情形。

（二）部分企业整改落实不到位。如曲靖远东混凝土有限公司麒麟区分公司未正常使用雾炮机、喷淋装置，地面冲洗废水未全部导入沉淀池；会泽县鑫和矿业有限公司厂区生产废水跑冒滴漏现象整改不彻底、不到位，仅通过沉淀池简单收集，无相关环保设施对沉淀废水进行处理。

（三）部分企业未开展实质性整改工作。如麒麟区子午路

广电花园小区一楼部分餐饮店将餐厨垃圾排放堵塞下水道、餐厨垃圾外溢、油烟直接外排等问题未进行实质性整改；云南曲靖交通集团有限公司罗平县东盛汽车修理厂建设项目环境保护验收等可以立即启动整改的问题尚未启动。

三、下步工作措施

一是继续开展中央生态环境保护督察移交投诉举报件办理情况督查。二是抓好重点关注问题整改情况督查。三是指导督促各县（市、区）、曲靖经开区认真开展生态环境问题整改“回头看”，确保中央环保督察及“回头看”交办反馈问题、全市生态环境大排查移交问题整改到位。

报：市委李书记，市人民政府陈副市长、钟副市长，市委、市政府秘书长。
送：各县（市、区）党委和人民政府，曲靖经开区党工委和管委会，市
迎接中央生态环境保护督察工作领导小组成员单位。

曲靖市迎接中央生态环境保护督察工作领导小组 2021年4月20日印发
