


陆良县农村黑臭水体治理验收表

乡镇(街道)	陆良县小百户镇		行政村		水体类型	北山	
水体名称	北山河	水体编号	5303220012	河湖长(联系人)单位及职务	宽度(m)	6	
水域面积	21600	长(m)	36	小百户镇人民政府副镇长			
河湖长(联系人)姓名	凌云泉						
总体 要求	1.村民满意度>80%；						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2.水体无异味，颜色无异常；						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3.河(塘、沟、渠)无污水直排						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	4.河(塘、沟、渠)底部无明显黑臭底泥淤积，岸边无垃圾；						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	5.水质优于《农村黑臭水体治理工作指南(试行)》中农村黑臭水体监测指标限值。						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	6.制定农村黑臭水体治理工作方案。						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	7.农村生活污水，生活垃圾，畜禽养殖污染等主要污染源得到长期有效管控。						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	8.整治措施符合当地实际，且经济实用。						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	9.建立定期监测机制，每年第三季度至少监测一次。						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	10.建立河湖长监督责任及考核机制。						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	11.整治措施运行维护费用有长效保障机制，建立河(塘、沟、渠)及沿岸定期清理及保洁机制，落实保洁人员和工作经费。						<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
其他 要求							
县级主管部门 验收意见	 冯贵华 2021年12月16日			市级主管部门 审核意见			
(公章) 年 月 日							